









# 國立陽明交通大學(光復校區)




## 113 年 3 月校內餐廳截油槽及放流管清理紀錄

### 一、各餐廳清理紀錄：

餐廳名稱	清理日期	清理方式	備註
第一餐廳	113/3/15	委外清理	
	113/3/29	委外清理	
第二餐廳	113/3/15	委外清理	
	113/3/29	委外清理	
女二舍餐廳	113/3/11	委外清理	
	113/3/29	委外清理	
研三舍餐廳	113/3/15	委外清理	
	113/3/29	委外清理	

### 二、各餐廳截油槽清潔照片：

餐廳名稱	清潔前	清潔後
第一餐廳		
		
第二餐廳		
		

餐廳名稱	清潔前	清潔後
女二舍 餐廳		
		
研三舍 餐廳	